


[No.38] ABS の故障診断で、車輪速センサ信号の断線、短絡を検知していたため、テストで図に示す断線点検を行い下表に示す結果を得た。推定原因として**適切なもの**は次のうちどれか。



表

測定箇所	V ₁	V ₂	V ₃	V ₄
電圧の有無	あり	あり	あり	あり

- (1) V₁～V₂間の断線
- (2) 車輪速センサの断線
- (3) V₃～V₄間の断線
- (4) ECU側の不良