

[No.36] 電子制御式ATにおいて警告灯が点灯したのでダイアグノーシス・コードを確認したところ、「スロットル・ポジション・センサ系統」の異常コードが表示されたため図に示す電圧点検を行い0Vの測定結果を得た。推定原因として、適切なものは次のうちどれか。

- (1) AT・ECU信号回路の断線
- (2) センサのアース線の断線
- (3) スロットル・ポジション・センサ電源回路の断線
- (4) AT・ECUアース回路の断線

