

平成14年12月 検定試験

[No.32] 「オーバドライブに入らない。」という不具合について、次の点検結果から推定できる不具合箇所として、**適切なもの**は次のうちどれか。

【点検結果】

- ・現象確認：Dレンジのオーバドライブのみ変速しない（その他のギヤの変速は正常）
- ・車載故障診断装置の表示：正常コード
- ・外部診断器でのシフト位置点検：オーバドライブの表示

- (1) シフト・ソレノイド・バルブ回路の断線または短絡
- (2) AT 本体内部不良
- (3) 車速センサ信号の断線又は短絡
- (4) AT・ECU 不良