

平成16年3月 登録試験

【No.35】 電子制御式 AT の『ロックアップしない』という故障原因として、適切なものは次のうちどれか。

- (1) アイドル回転速度の高過ぎ
- (2) ATF の液量過多
- (3) スロットル・ポジション・センサの不良
- (4) AT 内部のクラッチ及びブレーキなどの作動不良