

平成16年12月 検定試験

[No.09] パラレル・シリーズ・ハイブリッド・システムの点検・整備上の注意事項として、**不適切なもの**は次のうちどれか。

- (1) 高電圧システムの点検・整備を行う場合は、絶縁手袋の着用、サービス・プラグの取り外しなど、感電防止措置を確実に実施すること。
- (2) サービス・プラグを取り外した場合、サービス・プラグを抜いた後、5分間を経てインバータ内の高電圧コンデンサを放電させてから、サービス・プラグのソケット部にガム・テープなどを貼って絶縁すること。
- (3) 絶縁手袋は使用前に、ひび、割れ、破れ、その他損傷がないことを、息を吹きこんで確認し、直ちに装着すること。ただし、息が漏れる場合は、絶対に使用しないこと。
- (4) 高電圧のコネクタや端子を取り外した場合は、直ちに、絶縁テープを貼って絶縁すること。