

【No.25】 オート・エアコンの補正制御に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。

- (1) エアコン運転中に設定温度を MAXCOOL(COLD)にセットすると、センサ値に関係なく最大冷房を行い、ブロワ・モータを最大回転させる。
- (2) エアコン運転開始時は、ブロア・モータの回転を徐々に上げることによりファン騒音の低減を図っている。
- (3) エアコン運転開始時に暖房モードで冷却水温度が低く温風が得られないときは、ブロア・モータを停止させ、水温の上昇とともにブロア・モータの回転速度を増加させるものが多い。
- (4) 冷房モードでエアコン運転中、エバポレータが凍結温度になったとき、コンプレッサを停止させると同時にブロワ・モータの回転速度を増加させて吹き出し温度を一定に保つ。