

〔No.26〕 オート・エアコンの補正制御に関する記述として、**不適切なもの**は次のうちどれか。

- (1) 運転開始時は、ブロア・モータの回転を徐々に上げることにより、ファン騒音の低減を図っている。
- (2) 冷房モードでエバポレータが凍結温度になった場合、一時的にコンプレッサを停止させたり低圧側を制御したりしてエバポレータの凍結を防止する。
- (3) 暖房モードで冷却水温度が低くて温風が得られないときは、ブロア・モータを停止させ、水温の上昇と共にブロア・モータの回転速度を増加させる。
- (4) 日射量や外気温度が上昇したとき、ブロア・モータの回転速度を増加させ、吹出し温度を一定に保つ。