

平成16年3月 登録試験

[No.33] エンジンの不具合発生時に、O₂ センサの信号電圧の点検を行った。点検結果に関する記述として、適切なものは次のうちどれか。

- (1) 0V と 1V 付近を繰り返す場合は、リッチの故障探求を行う。
- (2) 0V 一定の場合は、リッチの故障探求を行う。
- (3) 1V 付近で一定の場合は、リッチの故障探求を行う。
- (4) 1V 付近で一定の場合は、リーンの故障探求を行う。