

[No.18] 電子制御式4連ATの一般的なライン・プレッシャ制御の概念を表した図として、不適切なものは次のうちどれか。

